

पाँचखाल नगरपालिकामा मुल/मुहानको अवस्था

पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने समुदायहरूका निम्ती मुलहरू जीवन रेखा सरह हुन् । मानव जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेका यि मुलहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नेका निम्ती, तिनको अवस्था जानकारी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । सोही उद्देश्य अनुरूप, पाँचखाल नगरपालिकामा मुल/मुहानको अवस्थाको चित्रण गर्न यो नक्सा तयार पारिएको हो । यो नक्सा, पाँचखाल नगरपालिकाका १३ वडाका २६ जना सामुदायिक स्रोत व्यक्तिहरूको सहयोगमा गरिएको मूलको तथ्याङ्क संकलनको पहिलो परिणाम हो ।

- उपलब्ध मुल
- सुकेका स्रोत
- वडा
- पाँचखाल नगरपालिका

जम्मा
वडा संख्या **१३**

प्रशिक्षित सामुदायिक
स्रोत व्यक्ति

२६ > हरेक वडा
बाट-२

३८% पुरुष
६२% महिला

मापन
गरिएका
कुल स्रोत **१,०६६**


मुल/मुहानको अवस्था

मुलको
संख्या **८३८**

पोखरीको
संख्या **२२९**

८०%
सुकेका स्रोत

स्रोत सुकेका
मुख्य कारण



हाल
सक्रिय स्रोत **६४१**

उपलब्धमध्ये

८६% (५४९) प्रयोगमा रहेका


उपलब्धमध्ये

३८% (२४१) पाइप लगाई
संकलन गरिएका स्रोत

उपलब्धमध्ये

१८% सांस्कृतिक/धार्मिक
महत्व भएका स्रोत

मुलको स्वामित्व



घनत्व




औसत निर्भरता

पोखरीमा निर्भरता
१० घरधुरी
प्रति पोखरी

मुलमा निर्भरता
२६ घरधुरी
प्रति मुल

स्रोतका किसिम



प्रवाह प्रवृत्ति (समुदायको धारणा)

घट्दो बहाव
भएका स्रोत
६८%

पाँचखाल नगरपालिकाको
कुल घरधुरी संख्या

९,९३३
(२०२१, तथ्यांक विभाग)

व्यवस्थापन
समिति भएका स्रोत **५८**

व्यवस्थापन समिति

८६ दर्ता गरिएका
११ दर्ता नगरिएका

निर्णायक पदमा महिला
सहभागिता

सहभागिता
३% प्रमुख
१८% उपप्रमुख
८०% सचिव
५२% कोषाध्यक्ष

