

तेमाल गाउँपालिकामा मुल/मुहानको अवस्था

पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने समुदायहरूका निम्ती मुलहरू जीवन रेखा सरह हुन् ।मानव जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेका यि मुलहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नका निम्ती, तिनको अवस्था जानकारी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । सोही उद्देश्य अनुरूप, तेमाल गाउँपालिकामा मुल/मुहानको अवस्थाको चित्रण गर्न यो नक्सा तयार पारिएको हो । यो नक्सा, तेमाल गाउँपालिकाका ९ वडाका १८ जना सामुदायिक स्रोत व्यक्तिहरूको सहयोगमा गरिएको मुलको तथ्याङ्क संकलनको पहिलो परिणाम हो ।

- उपलब्ध मुल
- सुकेका स्रोत
- वडा
- तेमाल गाउँपालिका

जम्मा
वडा संख्या ९

प्रशिक्षित सामुदायिक
स्रोत व्यक्ति

१८ > हरेक वडा
बाट-२

५०% पुरुष
५०% महिला

मापन
गरिएका
कुल स्रोत ७३६


मुल/मुहानको अवस्था

मुलको
संख्या ६६४

पोखरीको
संख्या ७२

८०%
सुकेका स्रोत

स्रोत सुकेका
मुख्य कारण




हाल
सक्रिय स्रोत ८८३

उपलब्धमध्ये
६८% (३०१) प्रयोगमा रहेका

उपलब्धमध्ये
४९% (२१८) पाइप लगाई
संकलन गरिएका स्रोत

उपलब्धमध्ये
१६% सांस्कृतिक/धार्मिक
महत्व भएका स्रोत

मुलको स्वामित्व



घनत्व




औसत निर्भरता

पोखरीमा निर्भरता
६ घरधुरी
प्रति पोखरी

मुलमा निर्भरता
२० घरधुरी
प्रति मुल

स्रोतका किसिम



प्रवाह प्रवृत्ति (समुदायको धारणा)

घट्दो बहाव
भएका स्रोत
८९%

तेमाल गाउँपालिकाको
कुल घरधुरी संख्या

८,८६९
(२०२१, तथ्यांक विभाग)

व्यवस्थापन
समिती भएका स्रोत ४२

व्यवस्थापन समिति

२७ दर्ता गरिएका
१५ दर्ता नगरिएका

निर्णायक पदमा महिला
सहभागिता

सहभागिता
५% प्रमुख
२६% उपप्रमुख
३१% सचिव
५२% कोषाध्यक्ष

